

KIT DEPOLLUTION

KIT ABSORBANT TOUS LIQUIDES & SOLVANTS HYDROCARBURES

- Idéals pour les fuites et déversements accidentels
- Grande capacité d'absorption sur tous types de liquides
- Feuilles d'absorption très résistantes même si saturées

CONTENU DES KITS :

KIT DE DEPOLLUTION TOUS LIQUIDES code : D012	KIT DE DEPOLLUTION SOLVANTS- HYDROCARBURES code : D014
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 feuilles 40 x 52 cm ✓ 5 feuilles d'essuyage 32 x 38 cm ✓ 1 boudin 0,8 cm x 3 ML ✓ 1 sac de récupération ✓ 1 paire de gants 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 feuilles 30 x 30 cm ✓ 2 coussins ✓ 1 boudin 0,8 cm x 1,5 ML ✓ 5 feuilles d'essuyage 32 x 38 cm ✓ 2 sacs de récupération ✓ 1 paire de gants 

UTILISATION :

KIT DE DEPOLLUTION TOUS LIQUIDES code : D012	KIT DE DEPOLLUTION SOLVANTS- HYDROCARBURES code : D014
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacité d'absorption 26 litres ✓ Absorbent l'eau, les encres, liquides de refroidissement, hydrocarbures, huiles, solvants... (environ 4 kg par boudin), ✓ Épousent parfaitement les bases de machines, goulottes, etc.... ✓ Supprime les chiffons, cartons, granulés absorbants, ✓ Peut être utilisés en barrage en périphérie de machines. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacité d'absorption 20 litres ✓ Parfait pour les fuites et déversements accidentels sur surfaces humides, ✓ Absorbe uniquement les hydrocarbures et pas l'eau, ✓ Absorbe les huiles, solvants, liquides de refroidissement, peintures fraîches, encres... ✓ S'utilise également sur cours d'eau, étangs, ✓ Grâce au surpiquage au multicouche il absorbe rapidement et résiste à l'abrasion.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

PROCEDURE D'UTILISATION :

- 1. Se munir des gants disponibles dans chaque kit avant toute intervention.
- 2. Circonscrire la zone polluée avec les boudins absorbants.
- 3. Appliquer les feuilles absorbantes sur le produit répandu.
- 4. Mettre l'ensemble des absorbants souillés dans les sacs avec filin d'attache (disponible dans chaque kit)
- 5. Éliminer le produit
- L'élimination s'effectue généralement dans les incinérateurs à déchets.
- Les boudins et les feuilles brûlent en dégageant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau sans former de gaz toxiques.

ATTENTION :

Chargé de produit absorbé, il doit être détruit selon la réglementation en vigueur pour la destruction du produit concerné.

PRECAUTIONS PARTICULIERES :

Éviter le contact avec une source de chaleur > 160 °C.

STOKAGE DU PRODUIT :

Stocker au sec, à l'abri de la chaleur.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.